



Buurthuis Bonnevie vzw

Bonneviestraat 40 1080 Molenbeek Saint-Jean

024107631

christel.despy@bonnevie40.be



[Redacted]

Rénovons Ensemble

[Redacted] 1080 Molenbeek Saint-Jean

[Redacted]

Description:

MODELE 3

0 DOCUMENTS (PLANS, ATTESTATIONS,...)







Créée le 19/06/2018

1.38

Eau



Gaz- el



1 SITUATION GENERALE

Façade avant






Créée le 22/05/2018

1.2

Cave






Créée le 22/05/2018

1.3

Cage d'escalier





Créée le 22/05/2018

1.4

Toiture à versant



Créée le 22/05/2018

1.5

Toiture plate



Créée le 22/05/2018

1.6

Grenier



Créée le 22/05/2018

1.7

3ème étage






Créée le 22/05/2018

1.8




2ème étage



1er étage



Rez-de-chaussée






Créée le 22/05/2018

1.11


Facade arriere



Créée le 01/06/2018

1.13

Châssis






Créée le 19/06/2018

1.26


SDD ss



Créée le 19/06/2018

1.29

SDB rez



Créée le 19/06/2018

1.30

Wc suspendu



Créée le 19/06/2018

1.32

Cour



Créée le 19/06/2018

1.33

Porte entrée




2 QUALITES ARCHITECTURALE DU LOGEMENT

Créée le 19/06/2018

1.22

Sol



Créée le 19/06/2018

1.24

Patrimoine



Créée le 19/06/2018


1.33

Fait référence à la remarque 1.33 1 SITUATION GENERALE

Créée le 19/06/2018

1.34

Hall



Créée le 19/06/2018

1.35

Mitoyen voisin



3 TRAVAUX ENERGETIQUES REALISES

Créée le 19/06/2018

1.12

Boiler



4 TECHNIQUES

Créée le 01/06/2018




1.12

Ventilation - pas de systeme de ventil

Créée le 01/06/2018

1.14

Radiateurs





Créée le 01/06/2018

1.15

TD



Créée le 01/06/2018

1.17

Electricité



Créée le 01/06/2018

1.18

Chaudière



Créée le 19/06/2018

1.19

Compteur gaz



Créée le 19/06/2018

1.20

Compteur eau



Créée le 19/06/2018

1.21

Tuyau



Créée le 19/06/2018


1.23

Fait référence à la remarque 1.23 3 TRAVAUX ENERGETIQUES REALISES

Créée le 19/06/2018

1.25

Circulateur



Créée le 19/06/2018

1.31

Compteur 2 e



Créée le 19/06/2018

1.37

Thermostat




5 PATHOLOGIES DU LOGEMENT

Créée le 01/06/2018

1.16

Humidité





Créée le 01/06/2018

1.17

Fait référence à la remarque 1.17 4 TECHNIQUES

Créée le 19/06/2018

1.21

Fait référence à la remarque 1.21 4 TECHNIQUES

Créée le 19/06/2018

1.25

Fait référence à la remarque 1.25 4 TECHNIQUES

Créée le 19/06/2018

1.26

Fait référence à la remarque 1.26 1 SITUATION GENERALE

Créée le 19/06/2018

1.27

Citerne mazout inutilisée



Créée le 19/06/2018

1.28

Stabilité



Créée le 19/06/2018

1.29

Fait référence à la remarque 1.29 1 SITUATION GENERALE

Créée le 19/06/2018

1.30

Fait référence à la remarque 1.30 1 SITUATION GENERALE

Créée le 19/06/2018

1.32

Fait référence à la remarque 1.32 1 SITUATION GENERALE

Créée le 19/06/2018

1.33

Fait référence à la remarque 1.33 1 SITUATION GENERALE

Créée le 19/06/2018

1.36

Garde corps



Créée le 19/06/2018

1.37

Fait référence à la remarque 1.37 4 TECHNIQUES